

Update 5 ณ วันที่ 19 มี.ค. 2566

รายงานสถานการณ์และการตรวจสอบกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย จังหวัดปราจีนบุรี

จากกรณีวัสดุกัมมันตรังสี "ซีเซียม-137" (Cesium-137, Cs-137) ของโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งใน อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี สูญหาย ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก มีตะกั่วปกป้องอยู่ชั้นในและห่อหุ้มด้วยท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 6 นิ้ว ความยาว ประมาณ 8 - 9 นิ้ว น้ำหนัก 25 กิโลกรัม ซึ่งขณะนี้ยังค้นหาไม่พบ ทำให้เกิดความกังวลว่าอาจมีผู้ที่ไม่ทราบว่าเป็นวัตถุอันตราย และมีการสัมผัสจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ดำเนินการค้นหาอย่างต่อเนื่อง โดย ปส. แบ่งทีมตรวจค้นหาวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

1. กลุ่มตรวจสอบสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน (ดิน น้ำ อากาศ)
2. กลุ่มตรวจวัสดุกัมมันตรังสีที่มีใบอนุญาต safety และ security โดยละเอียด
3. กลุ่มตรวจโรงเหล็ก ตามสถานประกอบการ

โดยในวันนี้ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และนายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมกันหารือแนวทางการค้นหาวัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าว และจะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4



ทั้งนี้ หากท่านใดพบเห็นวัตถุดังกล่าว โปรดอย่าสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดและ
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือแจ้งสำนักงานประมาณเพื่อสันติ
โทร. 1296 (ตลอด 24 ชั่วโมง)